


INFORME DE CONSERVACIÓN

Settori 1934



 Reparación.

 Madera nueva.

CONTROL DEL ÁNGULO DEL MÁSTIL. Medida tomada desde el extremo del diapasón hasta la mitad de la cuerda.

MI 5 mm

SOL 7 mm

ALTERACIONES OBSERVADAS

Violín en buen estado de conservación, presenta algunas restauraciones en la tapa armónica y en el retalón. 357 mm.

En Madrid, 28 de Marzo de 2026